IMO 9810329

Log In

Cookies and local storage help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies and local storage (/en/p/privacy-policy#cookies) Got it

(/es/data/?asset_type=vessels&flag_in|in|Portugal|flag_in=PT) INDUSTRIAL COURAGE
(/es/data/?asset_type=vessels&ship_type_in|in|Cabotaje|ship_type_in=7) General Cargo (/es/data/?asset_type=vessels&ship_type_in|in|Cabotaje|ship_type_in

Crear notificaciones para este Buque (/es/users/my_account/notifications/index/wizard/shipid 5426719)
Controles de Flota · Añadir a la Flota · Sugerir valores actualizados (/es/vessels/edit vessel/5426719)

IMO: 9810329
MMSI: 255806166
Identificativo de llamada: CQAG4
Bandera: Portugal (PT)
AIS Tipo de Buque: Cargo

Arqueo bruto: 7454
Peso muerto: 8550 t
Eslora Total x Manga Máxima: 99.99m × 20.75m
Año de construcción: 2018
Estado: Activo

Información del viaje

Compañías en Destino

Para acceso total: Try Voyage Data (/es/online services/voyage data)

PA MIT (/es/ais/details/ports/797)
ATD: 2019-02-21 21 LT (UTC -5)

US HOU (/es/ais/details/ports/919)
ETA: 2019-02-26 17:00 LT (UTC -6)

Recorrido efectuado (/es/ais/home/oldshipid 5426719/oldmmsi 255806166/tracktype 7/lpt 1550283780)

Previsión de Ruta (/es/ais/home/shipid 5426719/tracktype 7)

Distancia navegada	*****
Distancia a recorrer	*****
Distancia Total del Viaje	*****
Tiempo hasta el Destino	*****
Calado	7.2m
Condición de Carga	*****
Velocidad registrada (Máxima / Media)	14.6 / 10.4 knots

Histórico de rutas (/es/data/?asset type=voyage timeline&quicksearch|begins|INDUSTRIAL COURAGE|quicksearch vessel=5426719) Últimas posiciones (/es/online-services/voyage-data#)

ETA Reportada Recibida: 2019-02-21 23:57 LT (UTC -5)

Última posición recibida

Posición actualizada vía Satélite

Posición Recibida: 2019-02-22 06:32 UTC
Zona Horaria del Buque: UTC -5
Área: NCSA - North Coast South America
Latitud / Longitud: 11.68318° / -75.41989° (/es/ais/home/oldshipid:5426719/oldmmsi:255806166/zoom:10/olddate:lastknown)
Estado: Underway Using Engine
Velocidad/Rumbo: 12.1kn / 312°
Buques cercanos (/es/ais/index/ships/nearby/shipid 5426719/mmsi 255806166/shipname INDUSTRIAL%20COURAGE)

Última posición recibida (/es/ais/home/oldshipid 5426719/oldmmsi 255806166/olddate lastknown)

Últimas Escalas

Hora local · Hora (UTC) · Mi Hora · Diff

Puerto	Llegada (LT)	Salida (LT)	En tránsito
Registros no encontrados			

© Harold Hutchinson MarineTraffic.com

(/es/photos/of/ships/shipid 5426719/ship name INDUSTRIAL %20COURAGE#3129620)



Subir una foto (/es/photos/upload/shipid 5426719/name INDUSTRIAL%20COURAGE/type Cargo) · Fotos del barco (/es/photos/of/ships/shipid 5426719/shipname INDUSTRIAL%20COURAGE/mmsi 255806166)



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

REUNION DE PRE-ARRIBO
PRE-ARRIVAL MEETING

Cobre Panamá

*-Davraus &
*-Sagrasación Desacho

DATE / FECHA: 16/02/2019

HOUR / HORA: 6:00 am

NAME OF SHIP / NOMBRE DEL BARCO: Industrias Corage

IMO# 9810329

	NOMBRE Y APELLIDO NAME AND SURNAME	CEDULA PASSPORT	CARGO POSITION	EMPRESA COMPANY	FIRMA SIGNATURE
1	Ernesto Martínez	8-970-1423	Supervisor	Volcano S.A.	[illegible]
2	Daniel Ortega	2-706-752	Harbor Master	AMP	[illegible]
3	Franklin Smith	3-124-740	Migracion	Migracion	[illegible]
4	Tomás Santander	3-715-2004	Insp.	MINSA	[illegible]
5	Roy Marinos	8-917-1535	Agente Naviero	Associated	[illegible]
6	Victor Ceballos	3-87-2222	ESTIBADOR	O.P.C	[illegible]
7	Joaquín Muñoz	8-332-123	Supervisor	MPSA	[illegible]
8	Eric R. Abrams	8-381-42	Estibador	OPC	[illegible]
9	[illegible]	8-239-2361	Estibador	OPC	[illegible]
10	V. Garibaldi	3-726-1095	Estibador	OPC	[illegible]
11	Sajir Gracia	3-730-229	Estibador	OPC	Sajir Gracia
12	Angel Espinosa	3-714-799	Estibador	OPC	[illegible]
13	Oscar Watson	1-38-511	Montacarguista	O.P.C	[illegible]
14	Kevin E. [illegible]	3-124-749	ESTIBADOR	OPC	K.F.
15	C. S.	3-713-2266	operador	FCD	C.S
16	JUVENCIO	R3-79-2210	OPERADOR	OPC	[illegible]
17	Luis E. Delgado	3-45-121	" " "	O.P.C	[illegible]
18	Jorge Hernandez	3-207-2359	Estibador	O.PC	[illegible]
19	Luis A. Mitchell	3-702-1638	"	"	[illegible]
20	Ramon [illegible]	1-736-319	RIGGER	FCD	[illegible]
21	Oscar Medina	3-82-1493	Estibador	OPC	[illegible]
22	Arcenio P.	3-729-241	ESTIBADOR	O.P.C	[illegible]
23	Alan Sarzago	9-712-2069	Inspector	Aduanas	[illegible]
24	Marcos Urieta	9-701-181	Inspector	Aduana	[illegible]
25	Frenusco Aguilar	2-723-502	inspector	Aduanas	[illegible]
26	MARVIN R.	3-727-434	RIGGER	FCD	[illegible]
27	Emilio Yaurud	3-73-1354	OPERADOR	FCD	[illegible]
28	Daniel Caballero	8-715-1527	operador	FCD	[illegible]
29	Emanuel Sanchez	3-741-1511	Ayudante	FCD	[illegible]
30	Angel Camargo Soto	2-731-931	Almacenista	F.C.D	[illegible]
31	Carlos Lopez	4-737-1107	Forman	T.E	[illegible]
32	Raymundo Garcé	8-529-1022	Safety	FCD	[illegible]
33	[illegible]	3-704-977	operador	FCD	[illegible]
34	Anel Bradiel	1-26-620	OPIP	MPSA	[illegible]
35	Cathia Davilas	8-413-361	Coord. Ambiente	F.C.D	[illegible]
36	Jose Cabo	4-769-1933	Sup. Estiba.	OPC	[illegible]
37	RICARDO FARRUGIA	8-830-1740	Sup. Estiba	OPC	[illegible]
38	Pablo Gonzalez	4-148-925	Supervisor	OPC FCD	[illegible]
39					
40					
41					

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá
16 FEB 2019
Oficial de Ambiente
Punta Rincon International

Minera Panamá	**Bitácora Medio Ambiental** Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	Autoridad Marítima de Panamá
		Marzo 2017	00/00/00	
		Versión	Control	
		001	AB/AMP	

AREA: Terminal #1

NOMBRE DE OBSERBADOR: Cathia Barrias

FECHA: 16/02/19

PRESENCIA DE EMBARCACIÓN : SI ✓ **NO** __ **NOMBRE DE EMBARCACIÓN:** Industrial Covage

CODIGO IMO: 9810329

DESCRIPCION

190216: 7:20 am
Se realizo recorrido en la embarcación Industrial Covage no se observo presencia desechos liquidos ni solidos en el agua ni en la plataforma.
190216: 3:30 pm
Se realizo recorrido sin novedad que reportar.
190217: 7:20 am
Se realiza recorrido sin novedad que reportar
190217: 11:05
Se realiza recorrido sin novedad que reportar.

Firma de Oficial de Contaminación

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá
16 FEB 2019
Oficial de Ambiente
Punta Rincon International Terminal

Minera Panamá	**Bitácora Medio Ambiental** Punta Rincón Internacional Terminal	**Edición**	**Modificación**	Autoridad Marítima de Panamá
		Marzo 2017	00/00/00	
		Versión	**Control**	
		001	AB/AMP	

AREA: Punta Rincon Terminal TT 1

FECHA: 17/02/19

NOMBRE DE OBSERBADOR: Cathia Barrias

PRESENCIA DE EMBARCACIÓN : SI ✓ NO__ **NOMBRE DE EMBARCACIÓN:**

CODIGO IMO: 9810329

DESCRIPCION

190217 a las 5:10pm se realizo inspeccion, sin novedad que reportar
190218: 715am se realizo recorrido no se observo presencia de material contaminante, a nivel de agua solo algas marinas.

Firma de Oficial de Contaminación

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá
16 FEB 2019
Oficial de Ambiente
Punta Rincon International Terminal

Minera Panamá	CHECK LIST DE INSPECCIONES DIARIAS MEDIO AMBIENTALES PUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA RINCON Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		MAYO 2017	28/06/17	
		Versión	Control	
		002	MPSA/AMP	

Fecha: 17/02/19 Hora:
Presencia de Embarcación : SI: ✓ NO:___

Inspector de Ambiente: Cathia Barrulas
Nombre: Industrial Covasa
Numero IMO: 9810329

items	Aspecto Ambiental	Ronda 1 Si/No	Ronda 2 Si/No	Ronda 3 Si/No	Observaciones
	DERRAME				
1	Hidrocarburos	no	no	no	
2	Hidrocarburos Liviano	no	no	no	
3	Hidrocarburos Pesados	no	no	no	
4	Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas	no	no	no	
5	Otros.	no	no	no	
	ORIGEN				
6	Transporte marítimo	no	no	no	
7	Transporte terrestre (camiones y vagones)	no	no	no	
8	Ductos	no	no	no	
9	Almacenamiento en tierra (plazoletas y tanques	no	no	no	
10	Trasiego de combustible.	no	no	no	
11	Carga / descarga	no	no	no	
	DESECHOS				
12	Solidos(plásticos, madera, entre otros)	no	no	no	
13	Líquidos (aguas residuales)	no	no	no	
	CONTENCIÓN				
14	Barreras marinas	Si	Si	Si	
15	Skimmers	Si	Si	Si	
16	Absorbentes	Si	Si	Si	
	BIODIVERSIDAD				
17	Presencia de flora y fauna	Si	Si	Si	

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Firma del Oficial de Contaminación
Cobre Panamá
16 FEB 2019
Oficial de Ambiente
Punta Rincon International Terminal

Minera Panamá	CHECK LIST DE INSPECCIONES DIARIAS MEDIO AMBIENTALES PUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA RINCON Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		MAYO 2017	28/06/17	
		Versión	Control	
		002	MPSA/AMP	

Fecha: 16/02/19 Hora:
Presencia de Embarcación : SI: ✓ NO:___

Inspector de Ambiente: Cathia Barrias
Nombre: Industrial Covaso
Numero IMO: 9810329

items	Aspecto Ambiental	Ronda 1 Si/No	Ronda 2 Si/No	Ronda 3 Si/No	Observaciones
	DERRAME				
1	Hidrocarburos	no	no	no	
2	Hidrocarburos Liviano	no	no	no	
3	Hidrocarburos Pesados	no	no	no	
4	Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas	no	no	no	
5	Otros.	no	no	no	
	ORIGEN				
6	Transporte marítimo	no	no	no	
7	Transporte terrestre (camiones y vagones)	no	no	no	
8	Ductos	no	no	no	
9	Almacenamiento en tierra (plazoletas y tanques	no	no	no	
10	Trasiego de combustible.	no	no	no	
11	Carga / descarga				
	DESECHOS				
12	Solidos(plásticos, madera, entre otros)	no	no	no	
13	Líquidos (aguas residuales)	no	no	no	
	CONTENCIÓN				
14	Barreras marinas	Si	Si	Si	
15	Skimmers	Si	Si	Si	
16	Absorbentes	Si	Si	Si	
	BIODIVERSIDAD				
17	Presencia de flora y fauna	Si	Si	Si	Presencia de algas muertas

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá

16 FEB 2019

Firma del Oficial de Contaminación

Oficial de Ambiente
Punta Rincon International Terminal